

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bâtiment A
4, place St Melaine
35000 RENNES

Propriétaire

DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine
9 avenue Janvier BP 72 102
35021 RENNES CEDEX 9

Demandeur

DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine
9 avenue Janvier BP 72 102
35021 RENNES CEDEX 9

SYNTHESE DU RAPPORT :

Il a été repéré des indices de présence d'agents de dégradation biologique du bois.

Date du rapport : 23/05/2024

Date de visite : 18/03/2024

Temps passé sur site : 02 h 00

Nombre de pages : 95

Fait à : 35706 RENNES CEDEX 7

Référence du dossier :
2403CBRRE - BI5990000001329

Le présent rapport est établi par:

Maelle DUVAL

dont les compétences sont

certifiées par : I.Cert - Centre Alphasis -
Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace
Performance 35760 SAINT GREGOIRE
(détail sur www.info-certif.fr)

sur la durée de validité du
08/01/2020 au 07/01/2027**Certificat de compétence**

n° CPDI5276

Contrat d'assurance :

AXA / n° 37503519275087 / échéance
31/12/2024



Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	INFORMATIONS GENERALES	3
1.	Références règlementaires et normatives.....	3
2.	Description du bien	3
II.	DEROULEMENT DE LA MISSION.....	4
1.	Prestations réalisées :	4
2.	Personnes présentes lors de la visite :	4
3.	Informations complémentaires sur la visite	4
	Informations collectées auprès du donneur d'ordre :	4
	Documents fournis :	4
	Autres informations sur le déroulement de la mission :	4
4.	Parties du bâtiment ou de l'ouvrage visitées	4
III.	RESULTAT DE L'INSPECTION	9
1.	Résultats du diagnostic	9
2.	Identification des bâtiments et parties du bâtiment n'ayant pu être visités	76
3.	Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés	76
4.	Constatations diverses	76
	Annexe 1 - PLAN(S)	77
	Annexe 2 - ORDRE DE MISSION / AUTRES DOCUMENTS	83
	Annexe 3 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	94
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	95

I. INFORMATIONS GENERALES

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet la réalisation de l'état d'un constat de l'état parasite. Elle respecte les exigences méthodologiques de la norme NF P 03-200.

L'intervention de SOCOTEC Diagnostic porte sur les immeubles bâtis ; l'examen des façades et autres ouvrages extérieurs faisant corps avec le bâti rentre dans le périmètre de la présente mission.

Les autres ouvrages extérieurs ne sont pas examinés au titre de la présente mission.

Dans le cas d'immeubles relevant du statut de la copropriété, l'intervention porte uniquement sur les parties privatives à usage exclusif du client.

Le présent document est le résultat de la recherche de présence de termites, d'insectes à larves xylophages, de champignons lignivores ou d'indices de présence de termites, d'insectes à larves xylophages, de champignons lignivores dans les zones examinées et rappelées au chapitre 3.

Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents de dégradation biologique du bois.

La mission de SOCOTEC ne comporte pas d'appréciation de la résistance mécanique des ouvrages et éléments de construction y compris ceux dans lesquels la présence d'agents de dégradation biologique du bois ou de traces d'infestation a été détectée.

Ce constat ne porte pas sur l'examen des autres causes de dégradations ou pathologies propres aux ouvrages en bois tels que fendages, déformations, défauts naturels du bois, etc

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 126-4 et R 126-2 du code de la construction et de l'habitation.

Dans le cas de la présence de mэрule, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue à l'article L 126-5 du code de la construction et de l'habitation.

1. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Norme NF P 03-200 de mai 2016
- > Les articles législatifs L.131-3, L.126-24, L.126-25, L.271-4 à L.271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
- > Les articles réglementaires R.126-42, D.126-43, R.271-1 à R.271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation

2. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Autres

Périmètre de repérage et Nombre de niveaux y compris les niveaux inférieurs :

0

Zone soumise à arrêté préfectoral en application des articles L. 131-3 et L.126-6 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme par les termites et les zones de présence d'un risque de mэрule: Néant

II. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

Examen visuel des parties visibles et accessibles.
 Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
 Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
 Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
 À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Nota : La mission effectuée par SOCOTEC ne prévoit pas de démolition ou de dépose des revêtements de sols, de murs et/ou de plafonds, ni de manutention d'objets lourds et/ou encombrants et d'électroménager.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
 > Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

- ☐ Présence de traitements antérieurs contre les termites
- ☐ Présence de termites dans le bâtiment
- ☐ Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006

Documents fournis :

Néant

Autres informations sur le déroulement de la mission :

- Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) : Néant/
- Autres constatations : /

4. PARTIES DU BATIMENT OU DE L'OUVRAGE VISITEES

Niveaux	Locaux
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 1
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 2
Bâtiment A SOUS SOL	Degt 1
Bâtiment A SOUS SOL	Degt 2
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 3
Bâtiment A SOUS SOL	Degt 3
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 4
Bâtiment A SOUS SOL	Degt 4
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 5
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 6
Bâtiment A SOUS SOL	Degt 5
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 7
Bâtiment A SOUS SOL	Cave 8
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-10
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-11
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-12
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-13
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-14
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-15
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-16
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-17

Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-18
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-19
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-20
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-21
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-22
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-23
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-24
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-25
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-26
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-27
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-28
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-29
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-30
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-31
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-32
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-33
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-34
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-35
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-36
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-37
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-38
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-39
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-40
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-41
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-42
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-43
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-44
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-45
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-46
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-47
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-48
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-49
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-50
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-51
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-52
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-53
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-54
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-55
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-56
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-57
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-58
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-59
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-60
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-61
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-62
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-63
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-64
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-65
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-66
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-67
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-68
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-69
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-70
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-71
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-72
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-73
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-74
Bâtiment A Rez de chaussée	Pièce 0-75
Bâtiment A Rez de chaussée	PI 0-2
Bâtiment A Rez de chaussée	PI 0-3
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-1+PI
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-2
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-3
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-4
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-5+Elec

Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-6
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-7
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-8
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-9
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-10
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-11
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-12
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-13
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-14
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-15
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-16
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-17
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-18
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-19
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-20
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-21
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-22
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-23
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-24
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-25
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-26
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-27
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-28
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-29
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-30
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-31
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-32
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-33
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-34
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-35
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-36
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-37
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-38
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-39
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-40
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-41
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-42
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-43
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-44
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-45
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-46
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-47
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-48
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-49
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-50
Bâtiment A 1er étage	Pièce 1-51
Bâtiment A 1er étage	PI 1-2
Bâtiment A 1er étage	PI 1-3
Bâtiment A 1er étage	PI 1-4
Bâtiment A 1er étage	PI 1-5
Bâtiment A 1er étage	PI 1-6
Bâtiment A 1er étage	PI 1-7
Bâtiment A 1er étage	PI 1-8
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-1+PI 2-1
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-2
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-3
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-4
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-5
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-6
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-7
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-8
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-9
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-10
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-11
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-12

Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-13
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-14
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-15
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-16
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-17
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-18
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-20
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-21
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-22
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-23
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-24
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-25
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-26
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-27
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-28
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-29
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-30
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-31
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-32
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-33
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-34
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-35
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-36
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-37
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-38
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-39
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-40
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-41
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-42
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-43
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-44
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-45
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-46
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-47
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-48
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-49
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-50
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-51
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-52
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-53
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-54
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-55
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-56
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-57
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-58
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-59
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-60
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-61
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-62
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-63
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-64
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-65
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-66
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-67
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-2
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-3
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-4
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-5
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-6
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-7
Bâtiment A Combles	Pièce 3-1
Bâtiment A Combles	Pièce 3-2
Bâtiment A Combles	Pièce 3-3
Bâtiment A Combles	Pièce 3-4
Bâtiment A Combles	Pièce 3-5

Bâtiment A Combles	Pièce 3-6
Bâtiment A Combles	Pièce 3-7
Bâtiment A Combles	Pièce 3-8
Bâtiment A Combles	Pièce 3-9
Bâtiment A Combles	Pièce 3-10
Bâtiment A Combles	Pièce 3-11
Bâtiment A Combles	Pièce 3-12
Bâtiment A Combles	Pièce 3-13
Bâtiment A Combles	Pièce 3-14
Bâtiment A Combles	Pièce 3-15
Bâtiment A Combles	Pièce 3-16
Bâtiment A Combles	Pièce 3-17
Bâtiment A Combles	Pièce 3-18
Bâtiment A Combles	Pièce 3-19
Bâtiment A Combles	Pièce 3-20
Bâtiment A Combles	Pièce 3-21
Bâtiment A Combles	Pièce 3-22
Bâtiment A Combles	Pièce 3-23
Bâtiment A Combles	Pièce 3-24
Bâtiment A Combles	Pièce 3-25
Bâtiment A Combles	Pièce 3-26
Bâtiment A Combles	Pièce 3-27
Bâtiment A Combles	Pièce 3-28
Bâtiment A Combles	Pièce 3-29
Bâtiment A Combles	Pièce 3-30
Bâtiment A Combles	Pièce 3-31
Bâtiment A Combles	Pièce 3-32
Bâtiment A Combles	Pièce 3-33
Bâtiment A Combles	Pièce 3-34
Bâtiment A Combles	Pièce 3-35
Bâtiment A Combles	Pièce 3-36
Bâtiment A Combles	Pièce 3-37
Bâtiment A Combles	Pièce 3-38
Bâtiment A Combles	Pièce 3-39
Bâtiment A Combles	Pièce 3-40
Bâtiment A Combles	Pièce 3-41
Bâtiment A Combles	Pièce 3-42
Bâtiment A Combles	Pièce 3-43
Bâtiment A Combles	PI 3-1
Bâtiment A Combles	PI 3-2
Bâtiment A Combles	PI 3-3
Bâtiment A Combles	PI 3-4
Bâtiment A Combles	PI 3-5
Bâtiment A Combles	PI 3-6

III. RESULTAT DE L'INSPECTION

1. RESULTATS DU DIAGNOSTIC

- Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
- Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de mэрule.
- Il a été repéré des indices de présence d'autres agents de dégradation biologique du bois.

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Bâtiment A SOUS SOL					
Cave 1	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Cave 2	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Degt 1	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Degt 2	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Cave 3	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Degt 3	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Cave 4	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Degt 4	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Cave 5	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Cave 6	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Degt 5	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Cave 7	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
Cave 8	Sol - Terre	-	-	-	
	Mur 1 - pierre	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	plafond - Bois	-	-	-	
	Porte - Bois	-	-	-	
	Murs (Bois) Cloison	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Petites vrillettes (Anobium punctatum): altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	-	
Bâtiment A Rez de chaussée					
Pièce 0-10	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-11	Sol - Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-12	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Piece 0-13	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: présence de déformation(s) surfacique(s) (dégradation(s) importante(s))	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Piece 0-14	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Piece 0-15	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-16	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-17	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-18	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-19	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-20	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-21	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-22	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-23	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-24	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-25	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-26	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	


Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-27	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-28	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-29	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-30	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-31	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-32	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-33	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-34	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-35	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-36	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-37	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-38	Sol - dalles de sol plastiques	-	-	-	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-39	Sol - bois	-	-	Indice d'infestation de Champignon de pourriture cubique: dégradation(s) importante(s)	
	Mur 1 - Béton et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Carrelage	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-40	Sol - bois	-	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Champignon de pourriture cubique: dégradation(s) importante(s)	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-41	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 0-42	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	Indice d'infestation de Charançon du bois (Curculionides): dégradation(s) importante(s)	Indice d'infestation de --- Champignons lignivores ---	
Pièce 0-43	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-44	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-45	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-46	Sol (Bois)	-	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Champignon de pourriture cubique: dégradation(s) importante(s)	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-47	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-48	Sol - Béton	-	-	-	
	Mur - Pierre et enduit	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	garde-corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 0-49	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-50	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-51	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	plinthe - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-52	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Poutre bois	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Petites vrillettes (Anobium punctatum): altérations dans le bois (dégradation(s) faible(s))	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-53	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-54	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-55	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-56	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-57	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-58	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-59	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-60	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-61	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-62	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-63	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-64	Sol - Moquette collée	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-65	Sol - Moquette collée	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-66	Sol - Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-67	Sol - Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-68	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-69	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-70	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-71	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-72	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-73	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-74	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 0-75	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 0-2	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 0-3	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Bâtiment A 1er étage					
Pièce 1-1+PI	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-2	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-3	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-4	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-5+Elec	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-6	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-7	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-8	Sol - Parquet	-	-	-	
	Soubassement Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	poteau - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Mur B + embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-9	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-10	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-11	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: dégradation du bois (dégradation(s) faible(s))	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-12	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-13	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-14	Mur B C D - Bois et Peinture	-	-	-	
	Poutre - Bois	-	-	-	
	garde-corps - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-15	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-16	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-17	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-18	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: dégradation du bois (dégradation(s) faible(s))	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-19	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur A - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur B C D - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-20	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-21	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-22	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Plafond - béton et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	garde-corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	crémaillère - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-23	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-24	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-25	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Plâtre et Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-26	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Plâtre et Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-27	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-28	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-29	Sol - Moquette collée	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Fermeture de fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Poutre - Bois	-	Indice d'infestation de Petites vrillettes (Anobium punctatum): altérations dans le bois (dégradation(s) faible(s))	-	
Pièce 1-30	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Poutre - Bois	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 1-31	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Plâtre et Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-32	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Plâtre et Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-33	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Plâtre et Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-34	Sol - Béton et Carrelage	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Plâtre et Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-35	Sol - Parquet	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure bas - Bois et Peinture	-	-	-	
	Garde-corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	Crémaillère - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-36	Sol - Parquet	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure bas - Bois et Peinture	-	-	-	
	Garde-corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	Crémaillère - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-37	Sol - Parquet	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure bas - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Garde-corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	Crémaillère - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-38	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-39	Sol - Parquet	-	-	-	
	Haut du Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Bas du Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure bas - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-40	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 1-41	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-42	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur bas - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-43	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-44	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur bas - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-45	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-46	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur bas - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-47	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-48	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur bas - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-49	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-50	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur bas - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 1-51	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 1-2	Sol en 2 partie - Parquet et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 1-3	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 1-4	Sol - Parquet	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 1-5	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 1-6	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 1-7	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 1-8	Sol - Béton et Dalles plastiques	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Faux plafond	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Bâtiment A 2ème étage					
Pièce 2-1+PI 2-1	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-2	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-3	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-4	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Carrelage	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-5	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-6	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-7	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-8	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Placard - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 2-9	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Carrelage	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-10	Sol - Moquette collée	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-11	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-12	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 2-13	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-14	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-15	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-16	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-17	Sol - Parquet	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur 1 - Plâtre et Faïence	-	-	-	
	Mur 2 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Carrelage	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-18	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-20	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-21	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Escalier - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-22	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur Haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur bas - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 2-23	Sol - PVC	-	-	-	
	Mur Haut - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur bas - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-24	Sol - Moquette collée	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	marches - Bois et Vernis	-	-	-	
	Cheminée - Marbre	-	-	-	
Pièce 2-25	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 avec allège - Plâtre + Allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Marbre	-	-	-	
Pièce 2-26	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur 2 avec allège - Plâtre + Allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-27	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-28	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Béton et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Gardes corps - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-29	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 avec allège - Plâtre + Allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-30	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur avec allège - Plâtre + allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-31	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-32	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-33	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-34	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-35	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-36	Sol - PVC	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-37	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-38	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + allège bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-39	Sol - PVC	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-40	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Marbre	-	-	-	
Pièce 2-41	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-42	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminé - Bois et métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-43	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-44	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Faïence	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-45	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Faïence	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-46	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Faïence	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-47	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plinthes - Faïence	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-48	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Faïence	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-49	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur avec allège - Plâtre + Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Gardes corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	limon - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches et contre-marche - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-50	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture et bois	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: dégradation du bois (dégradation(s) importante(s))	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-51	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture et bois	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: dégradation du bois (dégradation(s) importante(s))	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-52	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-53	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture et bois	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: dégradation du bois (dégradation(s) importante(s))	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-54	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-55	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture et bois	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Charançon du bois (Curculionides), Grosses vrillettes (Xestobium rufovillosum): altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-56	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-57	Sol - Parquet	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Sol 2 - Carrelage	-	-	-	
Pièce 2-58	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plinthes - faïence et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-59	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	-	
	Plinthes - faïence	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-60	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 avec allège - Plâtre+ Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Gardes corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	limon - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches et contre-marche - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 2-61	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 - Faïence	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Faïence	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et Vernis	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-62	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-63	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-64	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Grosses vrillettes (Xestobium rufovillosum): altérations dans le bois (dégradation(s) importante(s))	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois, Champignon de pourriture fibreuse (ou pourriture blanche) du type Polypore des caves (Donkioporia expansa): dégradation du bois (dégradation(s) importante(s))	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-65	Sol - Moquette collée	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Cheminée - Marbre	-	-	-	
Pièce 2-66	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 2-67	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 2-2	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
PI 2-3	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
PI 2-4	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
PI 2-5	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
PI 2-6	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
PI 2-7	Sol - Parquet	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Fenêtre avec volets - Bois et Peinture	-	-	-	
	éléments de Fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
Bâtiment A Combles					
Pièce 3-1	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-2	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-3	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-4	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-5	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-6	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-7	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-8	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-9	Sol - Parquet	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-10	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-11	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-12	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-13	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-14	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-15	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-16	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-17	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-18	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-19	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-20	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-21	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-22	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-23	Sol - Parquet	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-24	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-25	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-26	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-27	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-28	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-29	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois	-	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: présence de spore (dégradation(s) faible(s))	
	plafond - Bois et vernis	-	-	-	
	fenêtre - Bois	-	-	-	
	marches - Bois et Vernis	-	-	-	
	Porte - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 3-30	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 avec allège - Plâtre+ Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Gardes corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	limon - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches et contre-marche - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 3-31	Sol - Parquet	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur 1 - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Mur 2 avec allège - Plâtre+ Bois et Peinture	-	-	-	
	Embrasure - Bois et Peinture	-	-	-	
	Plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Gardes corps - Métal et Peinture	-	-	-	
	limon - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches et contre-marche - Bois et Vernis	-	-	-	
Pièce 3-32	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Bois	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois	-	-	-	
Pièce 3-33	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et vernis	-	-	-	
	garde corp - métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 3.34	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et vernis	-	-	-	
	garde corp - métal et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
Pièce 3-35	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
	Marches - Bois et vernis	-	-	-	
	garde corp - métal et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-36	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-37	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-38	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-39	Sol - Carrelage	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Bois - Charpente	-	-	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois: décoloration du bois, dégradation superficielle du bois (dégradation(s) faible(s))	
Pièce 3-40	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-41	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-42	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pièce 3-43	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Tapisserie	-	-	-	
	Plinthes - Bois et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
Pl 3-1	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 3-2	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 3-3	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 3-4	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 3-5	Sol - Parquet	-	-	-	
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	
PI 3-6	Sol - Parquet	-	-	-	

Parties d'immeubles bâties ou non bâties visitées	OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT constatations des champignons lignivores	Photo
	Mur - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	plafond - Plâtre et Peinture	-	-	-	
	fenêtre - Bois et Peinture	-	-	-	
	élément fenêtre - Métal et Peinture	-	-	-	
	Porte - Bois et Peinture	-	-	-	

« - » : absence d'indice d'infestation par un agent de dégradation biologique du bois

Nota : Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents de dégradation biologique du bois.

2. IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT N'AYANT PU ETRE VISITES

Néant


3. IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

4. CONSTATATIONS DIVERSES

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Bâtiment A Rez de chaussée - Pièce 0-11	Mur - Béton et Peinture	présence de moisissure
Bâtiment A Rez de chaussée - Pièce 0-13	Embrasure - Plâtre et Peinture	Présence d'humidité
Bâtiment A Rez de chaussée - Pièce 0-14	Embrasure - Plâtre et Peinture	Présence d'humidité
Bâtiment A Rez de chaussée - Pièce 0-15	Mur - Béton et Peinture	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-40	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-41	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-42	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-43	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-44	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-45	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-47	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-48	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-49	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 1er étage - Pièce 1-50	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-10	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-41	Ensemble de la pièce	présence de moisissure
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-57	Ensemble de la pièce	présence de moisissure

ANNEXE 1 - PLAN(S)











ANNEXE 2 - ORDRE DE MISSION / AUTRES DOCUMENTS



SOCOTEC DIAGNOSTIC
À l'attention de Mme Maelle DUVAL
318 route de Fougères
35706 RENNES

Référence client : 2403CBRREBCI077664

Référence ABARCO Laboratoire : 24/0904SOC259P/5

RAPPORT D'ANALYSES

—

PATHOLOGIES BIOLOGIQUES DU BOIS



Date du/des prélèvement(s) : 04.04.2024

Lieu du/des prélèvement(s) : DGFIP Place St Melaine 35000 RENNES

Contact : Maelle DUVAL
maelle.duval@socotec.com
06.23.81.09.04

Date de réception du/des échantillon(s) : 09.04.2024

Nombre d'échantillon(s) : 5

- Le délai de conservation des échantillons est de 1 mois à compter de l'envoi du rapport. Les échantillons entrant dans un cadre judiciaire seront conservés 2 mois. Les échantillons pourront être retournés sur demande préalable, le coût de réexpédition étant à la charge du demandeur.
- Les résultats fournis dans ce rapport ne concernent que la ou les pathologies observées dans le/les échantillon(s) analysé(s) et ne peuvent en aucun cas être généralisés ou se substituer à un avis technique *réalisé lors d'un diagnostic général* du bâtiment.
- La demande d'analyse fait suite à des investigations réalisées dans le cadre des normes NF P03-200 ou NF P03-201.

ABARC'HAUTS DE FRANCE 9 rue des Salamandres 44350 GUÉRANDÉ- 02 52 20 10 03 – laboratoire@expert-bois.fr
SAS au capital de 25000 € - APE : 7112 B - RCS PARIS B 839511631 - TVA intracom : FR 36839511631

1- ÉCHANTILLONS SOUMIS À ANALYSES

En date du 09 avril 2024, 5 échantillons ont été reçus au laboratoire.



Echantillon 1



Echantillon 2



Echantillon 3



Echantillon 4



Echantillon 5

2- IDENTIFICATION DES PATHOLOGIES BIOLOGIQUES DU BOIS

ECHANTILLON 1

Analyse mycologique :

Les observations macroscopiques et stéréomicroscopiques mettent en évidence un sporophore sec et dégradé par des insectes. Le mycélium est brun-camel et coriaces. Les observations microscopiques révèlent un système hyphal trimitique bouclé. Les hyphes génératifs sont bouclés, hyalins à jaune clair. Les hyphes squelettiques possèdent des parois épaisses et un lumen réduit et les hyphes conjonctifs sont très ramifiés et s'enroulent autour des autres types d'hyphes.

Cliché stéréomicroscopique x 10



Sporophore / Mycélium

Cliché en microscopie optique x 400



Hyphes conjonctifs

Il s'agit de **Polypore des caves** (*Donkioporia expansa*). Ce Basidiomycète lignivore provoque de la pourriture fibreuse blanche et se développe à partir de 35 % d'humidité.

Analyse entomologique :

Les observations stéréomicroscopiques mettent en évidence des galeries de section circulaire d'une largeur allant jusqu'à 4 mm, contenant de la vermoulure lenticulaire de 0,5 à 0,8 mm de diamètre.

Cliché stéréomicroscopique x 50



Vermoulure

Cliché stéréomicroscopique x 10



Orifices d'envol

Les dégradations entomologiques observées sont caractéristiques des **Grosses Vrillettes** (*Xestobium rufovillosum*), Insectes à Larves Xylophages (ILX) de l'ordre des Coléoptères, appartenant à la famille des Anobiidés. Ces ILX s'attaquent à l'aubier des essences feuillues et résineuses colonisées par des champignons, dont la présence est indispensable au développement des premiers stades larvaires.

ECHANTILLON 2

Analyse mycologique :

Aucun élément fongique n'a été retrouvé dans le prélèvement.

Analyse entomologique :

Le prélèvement présente des dégradations entomologiques de deux ILX différents.

1^{er} ILX :

Les observations stéréomicroscopiques mettent en évidence des galeries de section circulaire d'une largeur allant jusqu'à 4 mm, contenant de la vermoulure lenticulaire de 0,5 à 0,8 mm de diamètre.

2^{ème} ILX :

Le bois présente également un aspect dentelé, des orifices d'envol ovales de diamètre inférieur à 2 mm, des galeries parallèles au fil du bois, ainsi que de la vermoulure compacte, fine et hétérogène, sont observés sur l'échantillon.

Cliché stéréomicroscopique x 30



Vermoulure

Cliché stéréomicroscopique x 10



Orifices d'envol et vermoulure

Les dégradations entomologiques observées sont caractéristiques des :

- **Grosses Vrillettes** (*Xestobium rufovillosum*)
- **Charançons xylophages**, ILX de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Curculionidés, s'attaquant sans distinction aux essences feuillues et résineuses déjà colonisées par des champignons lignivores.

ECHANTILLON 3

Analyse mycologique :


Les observations macroscopiques et stéréomicroscopiques mettent en évidence la présence d'amas blancs en surface. Les observations microscopiques révèlent des cristaux hyalins.

Cliché stéréomicroscopique x 10



Amas blanc

Cliché en microscopie optique x 100



Cristaux

Aucun élément fongique n'a été retrouvé dans le prélèvement. Il s'agit de cristaux probablement de plâtre.

Analyse entomologique :

Les observations stéréomicroscopiques mettent en évidence du bois à l'aspect dentelé, des orifices d'envol ovales de diamètre inférieur à 2 mm, des galeries parallèles au fil du bois, ainsi que de la vermoulure compacte, fine et hétérogène, sont observés sur l'échantillon.

Cliché stéréomicroscopique x 10



Vermoulure

Cliché stéréomicroscopique x 50



Vermoulure

Les dégradations entomologiques observées sont caractéristiques des **Charançons xylophages**, ILX de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Curculionidés, s'attaquant sans distinction aux essences feuillues et résineuses déjà colonisées par des champignons lignivores.

ECHANTILLON 4

Analyse mycologique :

Les observations macroscopiques et stéréomicroscopiques mettent en évidence présence d'un sporophore résupiné, mou dont la teinte varie de la marge vers le centre. La surface hyméniale est de couleur crème au début puis devient brune à mesure que les spores mûrissent. Le subiculum est mince, lisse, doux et de couleur crème.


Il révèle un système hyphal monomitique à boucles rares (boucles verticillées). Les hyphes génératifs sont hyalins à jaunes dans le réactif de MELZER, septés (septations ampullacées), ramifiés et à parois plus ou moins épaisses. Les spores observées sont ellipsoïdes, brun clair dans le réactif de MELZER, à paroi épaisses et lisses.

Cliché stéréomicroscopique x 20



Sporophore

Cliché en microscopie optique x 100



Cristaux

L'ensemble des éléments analysés correspond au **Coniophore des caves** (*Coniophora puteana*), Basidiomycète lignivore provoquant de la pourriture cubique brune et nécessitant un taux d'humidité minimal compris entre 30 et 40 % pour se développer, son optimum étant compris entre 50 et 60 %.

Analyse entomologique :

Aucun indice de dégradation entomologique n'a été retrouvé dans le prélèvement.

ECHANTILLON 5

Analyse mycologique :

Les observations macroscopiques et stéréomicroscopiques mettent en évidence présence d'un sporophore résupiné, mou dont la teinte varie de la marge vers le centre. La surface hyméniale est de couleur crème au début puis devient brune à mesure que les spores mûrissent. Le subiculum est mince, lisse, doux et de couleur crème.

Il révèle un système hyphal monomitique à boucles rares (boucles verticillées). Les hyphes génératifs sont hyalins à jaunes dans le réactif de MELZER, septés (septations ampullacées), ramifiés et à parois plus ou moins épaisses. Les spores observées sont ellipsoïdes, brun clair dans le réactif de MELZER, à paroi épaisses et lisses.

Cliché stéréomicroscopique x 20



Sporophore

Cliché en microscopie optique x 400



Hyphes génératifs et spores

L'ensemble des éléments analysés correspond au **Coniophore des caves** (*Coniophora puteana*), Basidiomycète lignivore provoquant de la pourriture cubique brune et nécessitant un taux d'humidité minimal compris entre 30 et 40 % pour se développer, son optimum étant compris entre 50 et 60 %.

Analyse entomologique :

Aucun indice de dégradation entomologique n'a été retrouvé dans le prélèvement

4- RESULTATS D'ANALYSES

ECHANTILLON 1

CONCERNANT LES INSECTES XYLOPHAGES :

Présence d'indice(s) de dégradation par des insectes xylophages provoqué(s) par la **Grosse Vrille** (*Xestobium rufovillosum*), Insectes à Larves Xylophages (ILX) de l'ordre des Coléoptères, appartenant à la famille des Anobiidés. Ces ILX s'attaquent à l'aubier des essences feuillues et résineuses colonisées par des champignons, dont la présence est indispensable au développement des premiers stades larvaires

CONCERNANT LES CHAMPIGNONS LIGNIVORES :

Présence d'élément(s) fongique(s) caractéristique(s) du **Polypore des caves** (*Donkioportia expansa*). Ce Basidiomycète lignivore provoque de la pourriture fibreuse blanche et se développe à partir de 35 % d'humidité.

ECHANTILLON 2

CONCERNANT LES INSECTES XYLOPHAGES :

Présence d'indice(s) de dégradation par des insectes xylophages provoqué(s) par :

- **Grosses Vrilles** (*Xestobium rufovillosum*)
- **Charançons xylophages**, ILX de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Curculionidés, s'attaquant sans distinction aux essences feuillues et résineuses déjà colonisées par des champignons lignivores.

CONCERNANT LES CHAMPIGNONS LIGNIVORES :

Aucun élément fongique caractéristiques d'un Basidiomycète lignivore n'a été retrouvé dans le prélèvement.

ECHANTILLON 3

CONCERNANT LES INSECTES XYLOPHAGES :

Présence d'indice(s) de dégradation provoqué(s) par des **Charançons xylophages**, ILX de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Curculionidés, s'attaquant sans distinction aux essences feuillues et résineuses déjà colonisées par des champignons lignivores.

CONCERNANT LES CHAMPIGNONS LIGNIVORES :

Aucun élément fongique n'a été retrouvé dans le prélèvement. Il s'agit de cristaux probablement de plâtre.

ECHANTILLON 4

CONCERNANT LES INSECTES XYLOPHAGES :

Absence d'indice(s) de dégradation par des insectes xylophages.

CONCERNANT LES CHAMPIGNONS LIGNIVORES :

Présence de **Coniophore des caves** (*Coniophora puteana*), Basidiomycète lignivore provoquant de la pourriture cubique brune et nécessitant un taux d'humidité minimal compris entre 30 et 40 % pour se développer, son optimum étant compris entre 50 et 60 %.

ECHANTILLON 5

CONCERNANT LES INSECTES XYLOPHAGES :

Absence d'indice(s) de dégradation par des insectes xylophages.

CONCERNANT LES CHAMPIGNONS LIGNIVORES :

Présence de **Coniophore des caves** (*Coniophora puteana*), Basidiomycète lignivore provoquant de la pourriture cubique brune et nécessitant un taux d'humidité minimal compris entre 30 et 40 % pour se développer, son optimum étant compris entre 50 et 60 %.

À titre curatif, la première mesure à prendre consiste à supprimer les arrivées d'eau, le développement des champignons lignivores nécessitant que l'humidité du bois soit supérieure ou égale à 20 %.

Pour les champignons lignivores et les ILX, il conviendra à titre préventif d'effectuer un traitement chimique fongicide / insecticide conformément à la certification QUALIBAT 1522 - 1532, valant règles professionnelles. Celui-ci devra être réalisé par une entreprise titulaire du label CTB A+ ou QUALIBAT et utilisant des produits labellisés CTB P+.

Il est rappelé que certaines études publiées sur le traitement chimique (ENERIS, etc.) soulignent qu'une période d'inhabitation est souhaitable juste après le traitement.

Si la voie chimique n'est pas retenue, le traitement à l'air chaud est possible et est encadré par FD CEN/TR 15.003. Cette technique est largement répandue dans les pays d'Europe du Nord, plus sensibles aux contraintes liées à l'utilisation de fongicides et d'insecticides dans le bâti. Pour votre parfaite information, le château de la Reine à Copenhague a été traité de cette façon. Cette technique consiste à porter le bâti à une température d'au moins 50°C pendant au moins 16 heures et permet de tuer les éléments fongiques tandis que la voie chimique se limite à les inhiber.

S'agissant d'une espèce de Mérule, une déclaration en mairie est obligatoire selon l'article L133-7 du Code de la Construction et de l'Habitat.

GUÉRANDE, le 11 avril 2024.



Lucie PETIT

Biologiste
Master 2 de Biologie Végétale

Note importante :

Ce document comporte 10 pages de rapport d'analyses. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats mentionnés dans ce rapport d'analyses ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au laboratoire et tels qu'ils sont décrits dans le présent document. Les échantillons analysés sont à la disposition du demandeur pendant 1 mois à dater de l'envoi du rapport d'analyses. Passé ce délai, ils ne pourront en aucun cas être réclamés.

Ce rapport et ses annexes sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Toute utilisation de ce rapport et de ses annexes non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse du rédacteur. Si vous recevez ces documents par erreur, merci de les détruire et d'en avertir immédiatement le rédacteur.

Tout message étant susceptible d'altération, nous déclinons toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié. Une édition imprimée de ces documents est conservée en notre cabinet et demeure à votre disposition sur demande expresse. Cette édition est la seule qui fera foi en cas de contestation.

ANNEXE 3 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 5276 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Madame DUVAL Maëlle

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 23/01/2020 - Date d'expiration : 22/01/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 23/01/2020 - Date d'expiration : 22/01/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 09/07/2019 - Date d'expiration : 08/07/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 08/01/2020 - Date d'expiration : 07/01/2027
Termes	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 08/01/2020 - Date d'expiration : 07/01/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 24/01/2020.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DIFR 11 rev14

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
 📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087

Client : 0010834120



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées, notamment :

- Diagnostic HAP
- Etat Parasitaire
- Etat des risques et pollutions
- Mesurage loi Carrez et loi Boutin

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
 POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation. Siren 353 457 345. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92227 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.