

<p>BIEN IMMOBILIER CONCERNE :</p> <p>Bâtiment A 2ème étage 4, place St Melaine 35000 RENNES</p>	<p>Propriétaire DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine 9 avenue Janvier BP 72 102 35021 RENNES CEDEX 9</p> <p>Demandeur DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine 9 avenue Janvier BP 72 102 35021 RENNES CEDEX 9</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		Sans objet, le bien est vacant	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : 0 Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0

Appareil utilisé


Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FENX2 / 22-1067
Nature du radionucléide	Cd109
Date du dernier chargement de la source	16/06/2022
Activité à cette date	850 Mbq

Conclusion des mesures de concentration en plomb

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	826	101	657	49	4	15
%	100	12 %	80 %	6 %	< 1 %	2 %

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

<p>Date du rapport : 23/05/2024 Date de visite : 18/03/2024 Nombre de pages : 56 Fait à : 35706 RENNES CEDEX 7 Référence du dossier : 2403CBRRE - BI5990000001329</p>	<p>Le présent rapport est établi par : Maelle DUVAL</p> <p>dont les compétences sont certifiées par : I.Cert - Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr) sur la durée de validité du 08/01/2020 au 07/01/2027 Certificat de compétence : n° CPDI5276 Contrat d'assurance : AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. REFERENCES REGLEMENTAIRES	3
II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA MISSION	3
1. <i>Description du bien et de la visite</i>	3
2. <i>Description et étalonnage de l'appareil</i>	5
3. <i>Le laboratoire d'analyse éventuel</i>	5
III. METHODOLOGIE EMPLOYEE	5
1. <i>Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb</i>	5
2. <i>Stratégie de mesurage</i>	6
IV. PRESENTATION DES RESULTATS	7
V. SYNTHESE DES MESURES	7
VI. RESULTATS DETAILLES	9
1. <i>Tableau des mesures</i>	9
2. <i>Recommandations au propriétaire</i>	47
3. <i>Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti</i>	48
4. <i>Transmission du constat à l'agence régionale de santé</i>	48
VII. CONSTATATIONS DIVERSES	48
VIII. OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES	49
IX. DATE ET SIGNATURE	49
ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX	50
ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	52
ANNEXE 3 - NOTICE D'INFORMATION	53
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	54
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	55

I. REFERENCES REGLEMENTAIRES

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP :

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'établissement du Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) défini dans les articles L1334-5, R1334-10 à R1334-12 du Code de la santé publique. Elle concerne le bien immobilier mentionné dans la page 1, précisé ci-dessous et sur les fiches descriptives.

Elle a été menée selon l'annexe 1 à l'arrêté du 19 aout 2011 relatif au C.R.E.P : « Protocole de réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb »

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP, sauf département soumis à un arrêté préfectoral spécifique.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation.

Ce constat est réalisé dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique).

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA MISSION

1. DESCRIPTION DU BIEN ET DE LA VISITE

Description et localisation du bien :

Autres

Section cadastrale NC,

Année de construction :

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-1+PI 2-1
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-2
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-3
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-4
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-5
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-6
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-7
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-8
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-9
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-10
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-11
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-12
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-13
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-14
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-15
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-16
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-17
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-18
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-20
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-21
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-22
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-23
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-24
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-25
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-26
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-27
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-28

Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-29
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-30
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-31
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-32
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-33
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-34
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-35
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-36
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-37
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-38
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-39
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-40
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-41
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-42
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-43
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-44
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-45
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-46
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-47
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-48
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-49
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-50
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-51
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-52
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-53
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-54
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-55
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-56
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-57
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-58
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-59
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-60
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-61
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-62
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-63
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-64
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-65
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-66
Bâtiment A 2ème étage	Pièce 2-67
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-2
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-3
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-4
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-5
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-6
Bâtiment A 2ème étage	PI 2-7

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Éléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Sans accompagnateur

2. DESCRIPTION ET ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX2	
N° de série de l'appareil	22-1067	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	16/06/2022	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T350489	Date de déclaration 07/02/2022 00:00:00
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / m à j 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)		

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1		1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1387		1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

3. LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Nom du laboratoire d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

III. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1^{er} janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

Les seuils de détection du plomb définis par l'arrêté du 19 Aout 2011 relatif au C.R.E.P. sont les suivants :

- 1,0 mg/cm² pour une mesure par appareil à fluorescence X,
- 1,5 mg/g pour une mesure en laboratoire du plomb acido-soluble

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

L'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031, notamment dans les cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements
- lorsque l'accessibilité du revêtement suspect ne permet pas une mesure à l'aide de l'appareil à fluorescence X.

En cas d'unité de diagnostic située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au propriétaire de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre au diagnostiqueur de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

IV. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) font l'objet d'un classement selon le tableau suivant, qui est fonction de la concentration en plomb et de la mesure de la dégradation.

NOTE : Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

V. SYNTHESE DES MESURES

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-1+PI 2-1	14	2 (14 %)	11 (79 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-2	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-3	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-4	14	2 (14 %)	11 (79 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-5	12	1 (8 %)	11 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-6	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-7	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-8	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-9	14	3 (21,4 %)	10 (71,3 %)	1 (7,1 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-10	14	1 (7 %)	12 (86 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-11	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-12	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-13	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-14	12	1 (8 %)	11 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-15	12	1 (8 %)	11 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-16	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-17	7	3 (43 %)	4 (57 %)	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-18	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-20	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-21	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-22	7	2 (29 %)	5 (71 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-23	14	2 (14 %)	11 (79 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-24	16	2 (12,5 %)	12 (75 %)	2 (12,5 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-25	13	2 (15 %)	10 (77 %)	1 (8 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-26	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-27	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-28	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-29	14	1 (7 %)	11 (79 %)	2 (14 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-30	12	1 (8 %)	11 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-31	14	1 (7 %)	12 (86 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-32	14	1 (7 %)	11 (79 %)	2 (14 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-33	14	1 (7 %)	12 (86 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-34	14	1 (7 %)	12 (86 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-35	12	1 (8 %)	11 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-36	15	2 (13 %)	12 (80 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-37	12	1 (8 %)	11 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-38	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-39	6	1 (16,7 %)	4 (66,8 %)	1 (16,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-40	15	3 (20 %)	11 (73 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-41	14	1 (7 %)	12 (86 %)	1 (7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-42	14	1 (7 %)	13 (93 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-43	7	1 (14 %)	6 (86 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-44	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-45	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-46	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-47	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-48	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-49	13	1 (8 %)	4 (31 %)	2 (15 %)	2 (15 %)	4 (31 %)
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-50	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-51	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-52	12	1 (8 %)	3 (25 %)	3 (25 %)	-	5 (42 %)
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-53	13	1 (8 %)	9 (69 %)	3 (23 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-54	11	1 (9,1 %)	3 (27,4 %)	2 (18,2 %)	-	5 (45,5 %)
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-55	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-56	13	1 (8 %)	7 (54 %)	5 (38 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-57	11	3 (27 %)	7 (64 %)	-	-	1 (9 %)
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-58	12	2 (17 %)	10 (83 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-59	13	2 (15 %)	10 (77 %)	1 (8 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-60	11	1 (9 %)	7 (64 %)	1 (9 %)	2 (18 %)	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-61	13	3 (23 %)	10 (77 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-62	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-63	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-64	13	1 (7,7 %)	11 (84,6 %)	1 (7,7 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-65	14	1 (7 %)	11 (79 %)	2 (14 %)	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-66	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-67	6	1 (17 %)	5 (83 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - PI 2-2	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - PI 2-3	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - PI 2-4	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - PI 2-5	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - PI 2-6	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bâtiment A 2ème étage - PI 2-7	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
TOTAL	826	101 (12 %)	657 (80 %)	49 (6 %)	4 (%)	15 (2 %)

VI. RESULTATS DETAILLES

1. TABLEAU DES MESURES

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-1+PI 2-1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
2		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
3					mesure 2	0,02		0	
-		Mur 2	-	Faïence	Non mesurée			NM	Partie non visée par la réglementation
4		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,01		0	
5					mesure 2	0,02		0	
6		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,24		0	
7					mesure 2	0,21		0	
8		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,18		0	
9					partie haute (Ht > 1m)	0,15		0	
10		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,12		0	
11					partie haute (Ht > 1m)	0,09		0	
12		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
13					partie haute	0,03		0	
14		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
15					partie haute	0,05		0	
16		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
17					partie haute	0,09		0	
18		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
19					partie haute	0,02		0	
20		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
21					partie haute	0,05		0	
22		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,03		0	
23					mesure 2	0,06		0	
24		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	4,84	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
25		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,56		0	
26					partie haute (Ht > 1m)	0,27		0	
27		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
28					mesure 2	0,31		0	
29		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
30					mesure 2	0,21		0	
31		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
32					partie haute (Ht > 1m)	0,11		0	
33		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
34					partie haute (Ht > 1m)	0,01		0	
35		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
36					partie haute	0,09		0	
37		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
38					partie haute	0,07		0	
39		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
40					partie haute	0,09		0	
41		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
42					partie haute	0,03		0	
43		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
44					partie haute	0,01		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
45		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
46	mesure 2				0,06		0		
47		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	4,78	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Piece 2-3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
48		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0		0	
49	partie haute (Ht > 1m)				0		0		
50		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
51					mesure 2	0,01		0	
52		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
53					mesure 2	0,07		0	
54		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,11		0	
55					partie haute (Ht > 1m)	0,15		0	
56		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,19		0	
57					partie haute (Ht > 1m)	0,23		0	
58		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,27		0	
59					partie haute	0,07		0	
60		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
61					partie haute	0,04		0	
62		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,12		0	
63					partie haute	0,09		0	
64		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
65					partie haute	0,03		0	
66		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
67					partie haute	0,06		0	
68		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
69					mesure 2	0,09		0	
70		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	7,65	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Piece 2-4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
71		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
72					mesure 2	0,03		0	
73		Mur 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
74					mesure 2	0,03		0	
75		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
76					mesure 2	0,07		0	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
77		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,12		0	
78					partie haute (Ht > 1m)	0,10		0	
79		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
80					partie haute (Ht > 1m)	0,06		0	
81		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
82					partie haute	0,02		0	
83		Bois	Peinture	partie basse	0,07			0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
84		Huissierie Fenêtre intérieure			partie haute	0,01		0	
85		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
86					partie haute	0,01		0	
87		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
88					partie haute	0,04		0	
89		Huissierie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
90					partie haute	0,03		0	
91		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
92					mesure 2	0,05		0	
93		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	8,01	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Piece 2-5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
94		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
95	partie haute (Ht > 1m)				0,00		0		
96		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
97					mesure 2	0,08		0	
98		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
99					mesure 2	0,03		0	
100		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
101					partie haute (Ht > 1m)	0,01		0	
102		Huissierie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	
103					partie haute (Ht > 1m)	0,01		0	
104		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
105					partie haute	0,03		0	
106		Huissierie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
107					partie haute	0,03		0	
108		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
109					partie haute	0,01		0	
110		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
111					partie haute	0,09		0	
112		Huissierie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
113					partie haute	0,03		0	
114		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,09		0	
115					mesure 2	0,08		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Piece 2-6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
116		Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (Ht < 1m)	0		0	
117					partie haute (Ht > 1m)	0		0	
118		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
119					mesure 2	0,04		0	
120		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09		0	
121					mesure 2	0,14		0	
122		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,19		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
123					partie haute (Ht > 1m)	0,24		0	
124		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,29		0	
125	partie haute (Ht > 1m)				0,34		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
126		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0		0	
127	partie haute (Ht > 1m)				0		0		
128		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
129					mesure 2	0,09		0	
130		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
131					mesure 2	0,03		0	
132		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,19		0	
133					partie haute (Ht > 1m)	0,03		0	
134		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
135					partie haute (Ht > 1m)	0,09		0	
136		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
137					partie haute	0,09		0	
138		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,19		0	
139					partie haute	0,07		0	
140		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
141					partie haute	0,06		0	
142		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
143					partie haute	0,14		0	
144		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
145					partie haute	0,05		0	
146		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,03		0	
147					mesure 2	0,08		0	
148		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	7,4	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
149		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0		0	
150	partie haute (Ht > 1m)				0		0		
151		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
152					mesure 2	0,01		0	
153		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
154					mesure 2	0,07		0	
155		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,11		0	
156					partie haute (Ht > 1m)	0,15		0	
157		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,19		0	
158					partie haute (Ht > 1m)	0,23		0	
159		Placard	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
160					mesure 2	0,07		0	
Nombre d'unités de diagnostic : 7									

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
161		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
162	mesure 2				0		0		
-		Mur 2	-	Faïence	Non mesurée			NM	Partie non visée par la réglementation
163		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,11		0	
164	mesure 2				0,05		0		
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
165		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,11		0	
166	partie haute (Ht > 1m)				0,19		0		
167		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
168	partie haute (Ht > 1m)				0,08		0		
169		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
170	partie haute				0,04		0		
171		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
172	partie haute				0,04		0		
173		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
174	partie haute				0,06		0		
175		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
176	partie haute				0,06		0		
177		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
178	partie haute				0,09		0		
179		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
180	mesure 2				0,07		0		
181		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	6,61	Non Dégradé ()	1	
Nombre d'unités de diagnostic : 14									

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Moquette collée	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
182		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,10		0	
183	partie haute (Ht > 1m)				0,06		0		
184		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
185	mesure 2				0,03		0		
186		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,30		0	
187	mesure 2				0,26		0		
188		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,22		0	
189	partie haute (Ht > 1m)				0,18		0		
190		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,14		0	
191	partie haute (Ht > 1m)				0,10		0		
192		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
193	partie haute				0,01		0		
194		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
195	partie haute				0,09		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
196		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
197	partie haute				0,22		0		
198		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
199	partie haute				0,02		0		
200		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
201	partie haute				0,06		0		
202		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,07		0	
203	mesure 2				0,05		0		
204		Embrasure 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,02		0	
205	mesure 2				0,05		0		
206	mesure 3				0,09		0		
207		Embrasure 2	Bois	Peinture	mesure 1	3,92	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
208		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,22		0	
209	partie haute (Ht > 1m)				0,09		0		
210		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
211	mesure 2				0,09		0		
212		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,16		0	
213	mesure 2				0,23		0		
214		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,30		0	
215	partie haute (Ht > 1m)				0,37		0		
216		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
217	partie haute (Ht > 1m)				0,51		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
218		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,30		0	
219	partie haute (Ht > 1m)				0,30		0		
220		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
221	mesure 2				0,02		0		
222		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
223	mesure 2				0,08		0		
224		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,13		0	
225	partie haute (Ht > 1m)				0,18		0		
226		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,23		0	
227	partie haute (Ht > 1m)				0,28		0		
228		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
229	partie haute				0,09		0		
230		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
231	partie haute				0,04		0		
232		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
233	partie haute				0,02		0		
234		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
235	partie haute				0,03		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
236		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
237		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,08		0	
238		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,06		0	
239		Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 2	0,03		0	
240		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	4,53	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol		Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
241		Plafond	Plâtre	Parquet	mesure 1	0,03		0	
242		Plafond	Plâtre	Parquet	mesure 1	0,04		0	
243		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,09		0	
244		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,02		0	
245		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 1	0,01		0	
246		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 2	0,01		0	
247		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
248		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,05		0	
249		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	
250		Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,09		0	
251		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,11		0	
252		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,13		0	
253		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
254		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,02		0	
255		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
256		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,13		0	
257		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
258		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie haute	0,08		0	
259		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
260		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,03		0	
261		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
262		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,07		0	
263		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
264		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 2	0,04		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol		Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
265		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
266		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,04		0	
267		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 1	0,01		0	
268		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 2	0,04		0	
269		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
270		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,10		0	
271		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,13		0	
272		Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,06		0	
273		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
274		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,22		0	
275		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
276		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,10		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
277		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
278		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,01		0	
279		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
280		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie haute	0,04		0	
281		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
282		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,10		0	
283		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
284		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,07		0	
285		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,05		0	
286		Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 2	0,07		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
287		Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
288		Mur	Plâtre	Tapisserie	partie haute (Ht > 1m)	0,07		0	
289		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,10		0	
290		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,07		0	
291		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
292		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,01		0	
293		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
294		Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,05		0	
295		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
296		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,11		0	
297		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
298		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,01		0	
299		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
300		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,04		0	
301		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
302		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie haute	0,07		0	
303		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
304		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,08		0	
305		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
306		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,09		0	
307		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,05		0	
308		Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 2	0,03		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
309		Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
310		Mur	Plâtre	Tapisserie	partie haute (Ht > 1m)	0,08		0	
311		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
312		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,03		0	
313		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01		0	
314		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,05		0	
315		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
316		Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,13		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
317		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,17		0	
318	partie haute (Ht > 1m)				0,01		0		
Nombre d'unités de diagnostic : 6									

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
-		Mur 1	Plâtre	Faïence	Non mesurée			NM	Partie non visée par la réglementation
319		Mur 2	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
320	mesure 2				0,08		0		
321		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
322	mesure 2				0,08		0		
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
323		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
324	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
325		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
326	partie haute (Ht > 1m)				0,11		0		
Nombre d'unités de diagnostic : 7									

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
327		Mur	Béton	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,11		0	
328	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
329		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,01		0	
330	mesure 2				0,09		0		
331		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,17		0	
332	mesure 2				0,25		0		
333		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,33		0	
334	partie haute (Ht > 1m)				0,41		0		
335		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
336	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
Nombre d'unités de diagnostic : 6									

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
337		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0		0	
338	partie haute (Ht > 1m)				0		0		
339		Plafond	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0,09		0	
340	mesure 2				0,05		0		
341		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,25		0	
342	mesure 2				0,45		0		
343		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,65		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
344					partie haute (Ht > 1m)	0,85		0	
345		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
346	partie haute (Ht > 1m)				0,25		0		
347		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,06		0	
348					mesure 2	0,07		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
349		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,03		0	
350	partie haute (Ht > 1m)				0,05		0		
351		Plafond	Plâtre	Tapisserie	mesure 1	0,03		0	
352					mesure 2	0,06		0	
353		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09		0	
354					mesure 2	0,12		0	
355		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,15		0	
356					partie haute (Ht > 1m)	0,08		0	
357		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,21		0	
358					partie haute (Ht > 1m)	0,04		0	
359		Faux Limon	Bois	Vernis	mesure 1	0,09		0	
360					mesure 2	0,09		0	
361		Balustres	Bois	Vernis	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
362					partie haute (Ht > 1m)	0,04		0	
363		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,02		0	
364					mesure 2	0,04		0	
365		Contremarches	Bois	Vernis	mesure 1	0,03		0	
366					mesure 2	0,06		0	
367		Crémaillère	Bois	Vernis	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
368					partie haute (Ht > 1m)	0,02		0	
369		Main courante	Bois	Vernis	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
370					partie haute (Ht > 1m)	0,02		0	
371		Plafond	Bois	Vernis	mesure 1	0,07		0	
372					mesure 2	0,01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
373		Mur Haut	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
374					mesure 2	0,01		0	
-		Mur bas	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Partie non visée par la réglementation
375		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
376					mesure 2	0,02		0	
377		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,00		0	
378					mesure 2	0,02		0	
379		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
380					partie haute (Ht > 1m)	0,06		0	
381		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
382	partie haute (Ht > 1m)				0,10		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
383		Mur Haut	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
384	mesure 2				0,02		0		
-		Mur bas	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Partie non visée par la réglementation
385		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
386	mesure 2				0,05		0		
387		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02		0	
388	mesure 2				0,01		0		
389		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
390	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
391		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,10		0	
392	partie haute (Ht > 1m)				0,13		0		
393		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
394	partie haute				0,04		0		
395		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
396	partie haute				0,01		0		
397		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
398	partie haute				0,07		0		
399		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
400	partie haute				0,01		0		
401		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
402	partie haute				0,03		0		
403		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
404	mesure 2				0,03		0		
405		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	7,83	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-24

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Moquette collée	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
406		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
407	partie haute (Ht > 1m)				0,01		0		
408	au centre (Ht +/- 1m)				0,07		0		
409		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,79		0	
410	mesure 2				0,55		0		
411		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,31		0	
412	mesure 2				0,07		0		
413		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,17		0	
414	partie haute (Ht > 1m)				0,41		0		
415		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
416					partie haute (Ht > 1m)	0,03		0	
417		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
418	partie haute				0,01		0		
419		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
420					partie haute	0,03		0	
421		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
422					partie haute	0,01		0	
423		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
424					partie haute	0,09		0	
425		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
426					partie haute	0,05		0	
427		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,03		0	
428					mesure 2	0,04		0	
429		marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,02		0	
430					mesure 2	0,04		0	
-		Cheminée	Marbre		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
431		Mur 2	Bois	Peinture	mesure 1	5,45	Non Dégradé ()	1	
432		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	3,31	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
433		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,01		0	
434					mesure 2	0,06		0	
435		Mur 2 avec allège	Plâtre + Allège bois	Peinture	mesure 1	4,72	Non Dégradé ()	1	
436		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
437					mesure 2	0,02		0	
438		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,03		0	
439					partie haute (Ht > 1m)	0,08		0	
440		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,13		0	
441					partie haute (Ht > 1m)	0,18		0	
442		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,23		0	
443					partie haute	0,01		0	
444		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,21		0	
445					partie haute	0,07		0	
446		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
447					partie haute	0,07		0	
448		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
449					partie haute	0,07		0	
450		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,23		0	
451					partie haute	0,01		0	
452		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,21		0	
453					mesure 2	0,03		0	
-		Cheminé	Marbre		Non mesurée			NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
454		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
455	mesure 2				0,04		0		
456		Mur 2 avec allège	Plâtre + Allège bois	Peinture	mesure 1	0,05		0	
457	mesure 2				0,05		0		
458		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
459	mesure 2				0,02		0		
460		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
461	partie haute (Ht > 1m)				0,04		0		
462		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
463	partie haute (Ht > 1m)				0,03		0		
464		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
465	partie haute				0,03		0		
466		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
467	partie haute				0,09		0		
468		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
469	partie haute				0,03		0		
470		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
471	partie haute				0,05		0		
472		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11		0	
473	partie haute				0,17		0		
474		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,03		0	
475	mesure 2				0,09		0		
476		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	5,88	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-27

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
477		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,03		0	
478	partie haute (Ht > 1m)				0,01		0		
479		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
480	mesure 2				0,07		0		
481		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,10		0	
482	mesure 2				0,13		0		
483		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
484	partie haute (Ht > 1m)				0,11		0		
485		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
486	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
487		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,04		0	
488	mesure 2				0,01		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-28

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
489		Mur	Béton	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
490	partie haute (Ht > 1m)				0,11		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
491		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
492	mesure 2				0,07		0		
493		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09		0	
494	mesure 2				0,11		0		
495		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,13		0	
496	partie haute (Ht > 1m)				0,15		0		
497		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,17		0	
498	partie haute (Ht > 1m)				0,12		0		
499		Gardes corps	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
500	mesure 2				0,04		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-29

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
501		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
502	mesure 2				0,04		0		
503		Mur 2 avec allège	Plâtre + Allège bois	Peinture	mesure 1	3,5	Non Dégradé ()	1	
504		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12		0	
505	mesure 2				0,03		0		
506		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
507	partie haute (Ht > 1m)				0,19		0		
508		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,12		0	
509	partie haute (Ht > 1m)				0,05		0		
510		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
511	partie haute				0,09		0		
512		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
513	partie haute				0,02		0		
514		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
515	partie haute				0,08		0		
516		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
517	partie haute				0,05		0		
518		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
519	partie haute				0,07		0		
520		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,01		0	
521	mesure 2				0,09		0		
522		Cheminé	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
523	mesure 2				0,02		0		
524		embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	7,28	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-30

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
525		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
526	mesure 2				0,04		0		
527		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
528	mesure 2				0,01		0		
529		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
530	mesure 2				0,09		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
531		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,14		0	
532	partie haute (Ht > 1m)				0,19		0		
533		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,24		0	
534	partie haute (Ht > 1m)				0,29		0		
535		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
536	partie haute				0,11		0		
537		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
538	partie haute				0,04		0		
539		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
540	partie haute				0,02		0		
541		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
542	partie haute				0,04		0		
543		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
544	partie haute				0,01		0		
545		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
546	mesure 2				0,02		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-31

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
547		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
548	mesure 2				0,09		0		
549		Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	3,13	Non Dégradé ()	1	
550		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,08		0	
551	mesure 2				0,05		0		
552		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08		0	
553	mesure 2				0,11		0		
554		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,14		0	
555	partie haute (Ht > 1m)				0,17		0		
556		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,20		0	
557	partie haute (Ht > 1m)				0,23		0		
558		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
559	partie haute				0,15		0		
560		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
561	partie haute				0,08		0		
562		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
563	partie haute				0,06		0		
564		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
565	partie haute				0,06		0		
566		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
567	partie haute				0,01		0		
568		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,05		0	
569	mesure 2				0,09		0		
570		Cheminé	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
571	mesure 2				0,08		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-32

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
572		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
573	mesure 2				0,07		0		
574		Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	4,66	Non Dégradé ()	1	
575		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	4,47	Non Dégradé ()	1	
576		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
577	mesure 2				0,03		0		
578		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
579	partie haute (Ht > 1m)				0,03		0		
580		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
581	partie haute (Ht > 1m)				0,02		0		
582		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
583	partie haute				0,06		0		
584		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
585	partie haute				0,05		0		
586		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
587	partie haute				0,05		0		
588		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
589	partie haute				0,01		0		
590		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
591	partie haute				0,08		0		
592		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,01		0	
593	mesure 2				0,04		0		
594		Cheminé	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
595	mesure 2				0,08		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-33

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
596		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
597	mesure 2				0,09		0		
598		Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	2,58	Non Dégradé ()	1	
599		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
600	mesure 2				0,05		0		
601		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08		0	
602	mesure 2				0,11		0		
603		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,14		0	
604	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
605		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,20		0	
606	partie haute (Ht > 1m)				0,23		0		
607		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
608	partie haute				0,06		0		
609		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
610	partie haute				0,01		0		
611		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
612	partie haute				0,02		0		
613		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
614	partie haute				0,03		0		
615		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
616	partie haute				0,07		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
617		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,09		0	
618	mesure 2				0,11		0		
619		Cheminé	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
620	mesure 2				0,08		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-34

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
621		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
622	mesure 2				0,11		0		
623		Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	4,53	Non Dégradé ()	1	
624		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
625	mesure 2				0,09		0		
626		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,15		0	
627	mesure 2				0,21		0		
628		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,27		0	
629	partie haute (Ht > 1m)				0,33		0		
630		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,39		0	
631	partie haute (Ht > 1m)				0,05		0		
632		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
633	partie haute				0,03		0		
634		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
635	partie haute				0,09		0		
636		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
637	partie haute				0,05		0		
638		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
639	partie haute				0,08		0		
640		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
641	partie haute				0,01		0		
642		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,05		0	
643	mesure 2				0,04		0		
644		Cheminé	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
645	mesure 2				0,03		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-35

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
646		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
647	mesure 2				0,09		0		
648		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
649	mesure 2				0,05		0		
650		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
651	mesure 2				0,01		0		
652		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
653	partie haute (Ht > 1m)				0,03		0		
654		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
655	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
656		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
657	partie haute				0,06		0		
658		Bois	Peinture	partie basse	0,01			0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
659		Huisserie Fenêtre intérieure			partie haute	0,05		0	
660		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
661					partie haute	0,05		0	
662		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
663					partie haute	0,08		0	
664		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
665					partie haute	0,04		0	
666		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
667					mesure 2	0,09		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-36

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
668		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
669					mesure 2	0,08		0	
670		Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	3,86	Non Dégradé ()	1	
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
671		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,09		0	
672					mesure 2	0,05		0	
673		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01		0	
674					mesure 2	0,03		0	
675		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	
676					partie haute (Ht > 1m)	0,11		0	
677		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,15		0	
678					partie haute (Ht > 1m)	0,19		0	
679		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
680					partie haute	0,01		0	
681		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
682					partie haute	0,09		0	
683		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
684					partie haute	0,04		0	
685		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
686					partie haute	0,09		0	
687		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
688					partie haute	0,03		0	
689		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
690					mesure 2	0,05		0	
691		Cheminé	Bois	Peinture	mesure 1	0,02		0	
692					mesure 2	0,02		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-37

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
693		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
694					mesure 2	0,04		0	
695		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 1	0,02		0	
696					mesure 2	0,03		0	
697		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
698					mesure 2	0,05		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
699		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
700	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
701		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
702	partie haute (Ht > 1m)				0,09		0		
703		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
704					partie haute	0,09		0	
705		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
706					partie haute	0,07		0	
707		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
708					partie haute	0,01		0	
709		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
710					partie haute	0,09		0	
711		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
712					partie haute	0,06		0	
713		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,09		0	
714					mesure 2	0,08		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-38

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
715		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
716					mesure 2	0,04		0	
717		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 1	0,02		0	
718					mesure 2	0,02		0	
719		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 3	0,07		0	
720					mesure 1	0,12		0	
721					mesure 2	0,17		0	
722		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,22		0	
723					partie haute (Ht > 1m)	0,27		0	
724		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,32		0	
725					partie haute (Ht > 1m)	0,37		0	
726		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
727					partie haute	0,06		0	
728		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
729					partie haute	0,09		0	
730		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
731					partie haute	0,05		0	
732		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
733					partie haute	0,02		0	
734		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
735					partie haute	0,05		0	
736		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,03		0	
737					mesure 2	0,04		0	
738		Mur avec allège	Plâtre + allège bois	Peinture	mesure 1	3,01	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-39

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	PVC	Non mesurée			NM	Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
739		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
740	mesure 2				0,08		0		
741		Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	4,96	Non Dégradé ()	1	
742		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
743	mesure 2				0,08		0		
744		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,13		0	
745	partie haute (Ht > 1m)				0,18		0		
746		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,03		0	
747	partie haute (Ht > 1m)				0,28		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-40

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
748		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
749	mesure 2				0,01		0		
750	AB CD	Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	5,45	Non Dégradé ()	1	
751		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,09		0	
752	mesure 2				0,43		0		
753		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08		0	
754	mesure 2				0,33		0		
755		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
756	partie haute (Ht > 1m)				0,23		0		
757		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,18		0	
758	partie haute (Ht > 1m)				0,13		0		
759		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
760	partie haute				0,03		0		
761		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
762	partie haute				0,06		0		
763		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
764	partie haute				0,05		0		
765		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
766	partie haute				0,05		0		
767		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
768	partie haute				0,05		0		
769		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
770	mesure 2				0,04		0		
-		Cheminé	Marbre		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
-		Garde-corps fenêtre			Non mesurée			NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-41

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
771		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,01		0	
772	mesure 2				0,01		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
773	AB CD	Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	2,83	Non Dégradé ()	1	
774		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
775	mesure 2				0,03		0		
776		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13		0	
777	mesure 2				0,09		0		
778		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
779	partie haute (Ht > 1m)				0,01		0		
780		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,03		0	
781	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
782		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11		0	
783	partie haute				0,01		0		
784		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
785	partie haute				0,07		0		
786		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
787	partie haute				0,06		0		
788		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
789	partie haute				0,06		0		
790		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
791	partie haute				0,09		0		
792		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
793	mesure 2				0,09		0		
794		Cheminé	Bois et métal	Peinture	mesure 1	0,02		0	
795	mesure 2				0,07		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-42

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
796		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,01		0	
797	mesure 2				0,08		0		
798		Mur	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
799	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
800		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,09		0	
801	mesure 2				0,06		0		
802		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
803	mesure 2				0,00		0		
804		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,03		0	
805	partie haute (Ht > 1m)				0,06		0		
806		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
807	partie haute (Ht > 1m)				0,12		0		
808		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
809	partie haute				0,06		0		
810		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
811	partie haute				0,01		0		
812		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
813	partie haute				0,03		0		
814		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
815	partie haute				0,08		0		
816		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
817	partie haute				0,06		0		
818			Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
819		éléments de Fenêtre			mesure 2	0,10		0	
820		Cheminé	Bois et métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
821	mesure 2				0,04		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-43

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
822		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,18		0	
823	partie haute (Ht > 1m)				0,13		0		
824		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
825					mesure 2	0,03		0	
826		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02		0	
827					mesure 2	0,07		0	
828		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,12		0	
829					partie haute (Ht > 1m)	0,17		0	
830		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,22		0	
831					partie haute (Ht > 1m)	0,27		0	
832		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,02		0	
833					mesure 2	0,04		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-44

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
834		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
835					mesure 2	0,03		0	
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
836		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
837					mesure 2	0,01		0	
-		Plinthes	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
838		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
839					partie haute (Ht > 1m)	0,02		0	
840		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
841					partie haute (Ht > 1m)	0,06		0	
842		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,01		0	
843					mesure 2	0,01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-45

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
844		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
845					mesure 2	0,06		0	
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
846		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
847					mesure 2	0,08		0	
-		Plinthes	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
848		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,59		0	
849	partie haute (Ht > 1m)				0,45		0		
850		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,31		0	
851	partie haute (Ht > 1m)				0,17		0		
852		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,03		0	
853	mesure 2				0,06		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-46

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
854		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,45		0	
855	mesure 2				0		0		
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
856		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
857	mesure 2				0,02		0		
-		Plinthes	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
858		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,54		0	
859	partie haute (Ht > 1m)				0,31		0		
860		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
861	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
862		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,06		0	
863	mesure 2				0,01		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-47

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
864		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
865	mesure 2				0		0		
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
866		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
867	mesure 2				0,08		0		
-		Plinthes	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
868		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0		0	
869	partie haute (Ht > 1m)				0		0		
870		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0		0	
871	partie haute (Ht > 1m)				0		0		
872		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,06		0	
873	mesure 2				0,01		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-48

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
874		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
875	mesure 2				0		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
876		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
877	mesure 2				0,01		0		
-		Plinthes	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
878		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,18		0	
879	partie haute (Ht > 1m)				0,06		0		
880		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	
881	partie haute (Ht > 1m)				0,03		0		
882		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,08		0	
883	mesure 2				0,09		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-49

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
884		Mur avec allège	Plâtre + Bois	Peinture	mesure 1	0,18		0	
885	mesure 2				0,13		0		
886		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
887	mesure 2				0,03		0		
888		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
889	mesure 2				0,08		0		
890		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	3,25	Non Dégradé ()	1	
891		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	8,01	Non Dégradé ()	1	
892		Gardes corps	Métal	Peinture	mesure 1	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
893		limon	Bois	Peinture	mesure 1	6,79	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
894		Marches et contre-marche	Bois	Vernis	mesure 1	0,09		0	
895	mesure 2				0,03		0		
896		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	2,52	Dégradé (Ecaillage)	3	
897		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	3,44	Dégradé (Ecaillage)	3	
898		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	5,57	Dégradé (Ecaillage)	3	
899		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	8,25	Dégradé (Ecaillage)	3	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-50

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
900		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
901	mesure 2				0,02		0		
902		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
903					partie haute (Ht > 1m)	0,08		0	
904		Embrasure de porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	5,88	Non Dégradé ()	1	
905		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06		0	
906					mesure 2	0,02		0	
907		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
908					partie haute (Ht > 1m)	0,06		0	
909		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,10		0	
910					partie haute (Ht > 1m)	0,14		0	
911		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
912					partie haute	0,05		0	
913		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
914					partie haute	0,05		0	
915		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
916					partie haute	0,05		0	
917		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
918					partie haute	0,01		0	
919		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
920					partie haute	0,07		0	
921		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,03		0	
922					mesure 2	0,06		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-51

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
923		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
924					mesure 2	0,08		0	
925		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
926					partie haute (Ht > 1m)	0,08		0	
927		Embrasure de porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	5,82	Non Dégradé ()	1	
928		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
929					mesure 2	0,08		0	
930		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,03		0	
931					partie haute (Ht > 1m)	0,02		0	
932		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	
933					partie haute (Ht > 1m)	0,12		0	
934		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
935					partie haute	0,03		0	
936		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
937					partie haute	0,01		0	
938		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
939					partie haute	0,02		0	
940		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
941					partie haute	0,05		0	
942		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
943					partie haute	0,02		0	
944		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,08		0	
945					mesure 2	0,04		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-52

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
946		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
947	partie haute (Ht > 1m)				0,01		0		
948		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
949					mesure 2	0,07		0	
950		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,10		0	
951					mesure 2	0,13		0	
952		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	6,49	Non Dégradé ()	1	
953		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	4,29	Non Dégradé ()	1	
954		fenêtre avec volet intérieure	Bois	Peinture	partie basse	4,11	Dégradé (Ecaillage)	3	
955		Huisserie fenêtre avec volet intérieure	Bois	Peinture	partie basse	4,17	Dégradé (Ecaillage)	3	
956		fenêtre avec volet volets	Bois	Peinture	partie basse	5,75	Dégradé (Ecaillage)	3	
957		fenêtre avec volet extérieure	Bois	Peinture	partie basse	8,25	Dégradé (Ecaillage)	3	
958		Huisserie fenêtre avec volet extérieure	Bois	Peinture	partie basse	3,25	Dégradé (Ecaillage)	3	
959		Embrasure de porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	6,36	Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-53

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
960		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,09		0	
961					mesure 2	0,02		0	
962		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
963					partie haute (Ht > 1m)	0,08		0	
964		Embrasure de porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	2,4	Non Dégradé ()	1	
965		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
966					mesure 2	0,13		0	
967		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	3,07	Non Dégradé ()	1	
968		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	7,83	Non Dégradé ()	1	
969		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
970					partie haute	0		0	
971		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
972					partie haute	0,48		0	
973		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
974					partie haute	0,34		0	
975			Bois	Peinture	partie basse	0,27		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
976		Fenêtre extérieure			partie haute	0,20		0	
977		Huisserie			partie basse	0,34		0	
978		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,06		0	
979		éléments de			mesure 1	0,01		0	
980		Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 2	0,08		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-54

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
981		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
982	partie haute (Ht > 1m)				0,02		0		
983		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
984					mesure 2	0,07		0	
985		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
986					mesure 2	0,08		0	
987		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	7,71	Non Dégradé ()	1	
988		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	2,52	Non Dégradé ()	1	
989		fenêtre avec volet intérieure	Bois	Peinture	partie basse	4,9	Dégradé (Ecaillage)	3	
990		Huisserie fenêtre avec volet intérieure	Bois	Peinture	partie basse	6,18	Dégradé (Ecaillage)	3	
991		fenêtre avec volet volets	Bois	Peinture	partie basse	6,73	Dégradé (Ecaillage)	3	
992		fenêtre avec volet extérieure	Bois	Peinture	partie basse	5,94	Dégradé (Ecaillage)	3	
993		Huisserie fenêtre avec volet extérieure	Bois	Peinture	partie basse	4,41	Dégradé (Ecaillage)	3	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-55

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
994		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
995					mesure 2	0,05		0	
996		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
997					partie haute (Ht > 1m)	0,04		0	
998		Embrasure de porte	Plâtre	Peinture	mesure 1	7,4	Non Dégradé ()	1	
999		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02		0	
1000					mesure 2	0,13		0	
1001		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
1002					partie haute (Ht > 1m)	0,01		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1003		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
1004	partie haute (Ht > 1m)				0,13		0		
1005		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1006					partie haute	0,08		0	
1007		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1008					partie haute	0,03		0	
1009		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1010					partie haute	0,01		0	
1011		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1012					partie haute	0,02		0	
1013		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1014					partie haute	0,03		0	
1015		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,02		0	
1016					mesure 2	0,05		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-56

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1017		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1018					mesure 2	0,01		0	
1019		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
1020					partie haute (Ht > 1m)	0,03		0	
1021		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
1022					mesure 2	0,09		0	
1023		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,16		0	
1024					mesure 2	0,23		0	
1025		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,30		0	
1026					partie haute (Ht > 1m)	0,37		0	
1027		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
1028					partie haute (Ht > 1m)	0,51		0	
1029		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	2,7	Non Dégradé ()	1	
1030		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	5,39	Non Dégradé ()	1	
1031		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	7,71	Non Dégradé ()	1	
1032		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	4,41	Non Dégradé ()	1	
1033		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	2,34	Non Dégradé ()	1	
1034		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,06		0	
1035					mesure 2	0		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-57

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1036		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1037					mesure 2	0,06		0	
1038		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1039					partie haute (Ht > 1m)	0,03		0	
1040		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,09		0	
1041	mesure 2				0,08		0		
1042		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1043					mesure 2	0,00		0	
1044		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
1045					partie haute (Ht > 1m)	0,05		0	
1046		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
1047					partie haute (Ht > 1m)	0,05		0	
1048		Volet	Bois	Peinture	partie basse	6,73	Dégradé (Ecaillage)	3	
1049		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1050					mesure 2	0,30		0	
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
-		Sol 2	Carrelage		Non mesurée			NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-58

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	Carrelage		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1051		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1052					mesure 2	0,30		0	
1053		Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
1054					partie haute (Ht > 1m)	0,08		0	
-		Plinthes	faïence	Peinture	Non mesurée			NM	Partie non visée par la réglementation
1055		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,30		0	
1056					partie haute (Ht > 1m)	0,04		0	
1057		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,22		0	
1058					partie haute (Ht > 1m)	0,48		0	
1059		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
1060					partie haute	0,04		0	
1061		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1062					partie haute	0,05		0	
1063		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
1064					partie haute	0,07		0	
1065		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
1066					partie haute	0,05		0	
1067		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
1068					partie haute	0,05		0	
1069		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1070					mesure 2	0,01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-59

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	Carrelage		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1071		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
1072					mesure 2	0,01		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1073		Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
1074	partie haute (Ht > 1m)				0,05		0		
1075		Embrasure de porte	Bois	Peinture	mesure 1	7,71	Non Dégradé ()	1	
-		Plinthes	faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1076		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,22		0	
1077	partie haute (Ht > 1m)				0,05		0		
1078		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,10		0	
1079	partie haute (Ht > 1m)				0,04		0		
1080		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1081	partie haute				0,08		0		
1082		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1083	partie haute				0,01		0		
1084		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1085	partie haute				0,04		0		
1086		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1087	partie haute				0,03		0		
1088		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1089	partie haute				0,03		0		
1090		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1091	mesure 2				0,07		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-60

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1092		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,11		0	
1093	mesure 2				0,08		0		
1094		Mur 2 avec allège	Plâtre+ Bois	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1095	mesure 2				0,02		0		
1096		Embrasure de porte	Bois	Peinture	mesure 1	7,83	Non Dégradé ()	1	
1097		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
1098	mesure 2				0,01		0		
1099		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1100	mesure 2				0,09		0		
1101		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,13		0	
1102	partie haute (Ht > 1m)				0,17		0		
1103		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
1104	partie haute (Ht > 1m)				0,25		0		
1105		Gardes corps	Métal	Peinture	mesure 1	3,19	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1106		limon	Bois	Peinture	mesure 1	6,12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
1107		Marches et contre-marche	Bois	Vernis	mesure 1	0,01		0	
1108	mesure 2				0,07		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-61

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1109		Mur 1	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1110	mesure 2				0,05		0		
-		Mur 2	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1111		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1112	mesure 2				0,03		0		
-		Plinthes	Faïence		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1113		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
1114	partie haute (Ht > 1m)				0,05		0		
1115		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
1116	partie haute (Ht > 1m)				0,11		0		
1117		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,06		0	
1118	mesure 2				0,08		0		
1119		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1120	partie haute				0,04		0		
1121		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1122	partie haute				0,03		0		
1123		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
1124	partie haute				0,03		0		
1125		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1126	partie haute				0,09		0		
1127		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13		0	
1128	partie haute				0,06		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-62

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1129		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
1130	mesure 2				0,08		0		
1131		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
1132	partie haute (Ht > 1m)				0,08		0		
1133		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
1134	mesure 2				0,05		0		
1135		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1136	mesure 2				0,01		0		
1137		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
1138	partie haute (Ht > 1m)				0,03		0		
1139		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
1140	partie haute (Ht > 1m)				0,07		0		
1141		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
1142	partie haute				0,09		0		
1143		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1144	partie haute				0,04		0		
1145		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1146	partie haute				0,08		0		
1147		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1148	partie haute				0,06		0		
1149		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1150	partie haute				0,07		0		
1151			Métal	Peinture	mesure 1	0,12		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1152		éléments de Fenêtre			mesure 2	0,02		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-63

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1153		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1154	mesure 2				0,02		0		
1155		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,04		0	
1156	partie haute (Ht > 1m)				0,02		0		
1157		Embrasure de porte	Bois	Peinture	mesure 1	2,64	Non Dégradé ()	1	
1158		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11		0	
1159	mesure 2				0,10		0		
1160		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
1161	partie haute (Ht > 1m)				0,08		0		
1162		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	
1163	partie haute (Ht > 1m)				0,06		0		
1164		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1165	partie haute				0,04		0		
1166		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1167	partie haute				0,02		0		
1168		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1169	partie haute				0,15		0		
1170		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1171	partie haute				0,01		0		
1172		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1173	partie haute				0,06		0		
1174		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1175	mesure 2				0,01		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-64

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1176		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1177	mesure 2				0,15		0		
1178		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
1179	partie haute (Ht > 1m)				0,03		0		
1180		Embrasure de porte	Bois	Peinture	mesure 1	2,34		1	
1181		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1182	mesure 2				0,03		0		
1183		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
1184	partie haute (Ht > 1m)				0,08		0		
1185		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,14		0	
1186	partie haute (Ht > 1m)				0,20		0		
1187		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1188	partie haute				0,04		0		
1189		Bois	Peinture	partie basse	0,06			0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1190		Huisserie Fenêtre intérieure			partie haute	0,01		0	
1191		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1192					partie haute	0,03		0	
1193		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1194					partie haute	0,07		0	
1195		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1196					partie haute	0,05		0	
1197		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1198					mesure 2	0,06		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-65

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Moquette collée	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1199		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
1200	mesure 2				0,06		0		
1201		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,07		0	
1202	partie haute (Ht > 1m)				0,01		0		
1203		Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	6,67		1	
1204		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07		0	
1205	mesure 2				0,03		0		
1206		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
1207	partie haute (Ht > 1m)				0,05		0		
1208		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
1209	partie haute (Ht > 1m)				0,13		0		
1210		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1211	partie haute				0,06		0		
1212		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1213	partie haute				0,08		0		
1214		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1215	partie haute				0,05		0		
1216		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
1217	partie haute				0,06		0		
1218		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1219	partie haute				0,07		0		
1220		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1221	mesure 2				0,08		0		
1222		Cheminée	Bois et métal	Peinture	mesure 1	6,36		1	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-66

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	Parquet		Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1223		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
1224	mesure 2				0,06		0		
1225		Embrasure	Bois	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1226	mesure 2				0,06		0		
1227		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1228	mesure 2				0,02		0		
1229		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1230					partie haute (Ht > 1m)	0,10		0	
1231		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,14		0	
1232	partie haute (Ht > 1m)				0,18		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment A 2ème étage - Pièce 2-67

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1233		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,19		0	
1234	partie haute (Ht > 1m)				0,06		0		
1235		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,09		0	
1236					mesure 2	0,16		0	
1237		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1238					mesure 2	0,06		0	
1239		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,11		0	
1240					partie haute (Ht > 1m)	0,16		0	
1241		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,21		0	
1242					partie haute (Ht > 1m)	0,26		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment A 2ème étage - PI 2-2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1243		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,09		0	
1244					mesure 2	0,09		0	
1245		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
1246					partie haute (Ht > 1m)	0,06		0	
1247		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1248					mesure 2	0,05		0	
1249		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1250					mesure 2	0,11		0	
1251		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
1252					partie haute (Ht > 1m)	0,05		0	
1253		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,02		0	
1254					partie haute (Ht > 1m)	0,01		0	
1255		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1256					partie haute	0,15		0	
1257		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1258					partie haute	0,07		0	
1259		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
1260					partie haute	0,09		0	
1261		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1262					partie haute	0,01		0	
1263		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1264					partie haute	0,05		0	
1265		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,05		0	
1266					mesure 2	0,01		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - PI 2-3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1267		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1268	mesure 2				0,01		0		
1269		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
1270	partie haute (Ht > 1m)				0,01		0		
1271		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
1272	mesure 2				0,03		0		
1273		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1274	mesure 2				0,05		0		
1275		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,06		0	
1276	partie haute (Ht > 1m)				0,04		0		
1277		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
1278	partie haute (Ht > 1m)				0,09		0		
1279		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
1280	partie haute				0,05		0		
1281		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1282	partie haute				0,09		0		
1283		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1284	partie haute				0,03		0		
1285		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1286	partie haute				0,01		0		
1287		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1288	partie haute				0,04		0		
1289		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1290	mesure 2				0,09		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - PI 2-4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1291		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,09		0	
1292	mesure 2				0,06		0		
1293		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
1294	partie haute (Ht > 1m)				0,06		0		
1295		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
1296	mesure 2				0,09		0		
1297		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14		0	
1298	mesure 2				0,19		0		
1299		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,24		0	
1300	partie haute (Ht > 1m)				0,04		0		
1301		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,16		0	
1302	partie haute (Ht > 1m)				0,36		0		
1303		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1304	partie haute				0,02		0		
1305		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1306	partie haute				0,08		0		
1307		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1308	partie haute				0,01		0		
1309		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
1310	partie haute				0,03		0		

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1311		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
1312		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,07		0	
1313		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1314		Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 2	0,03		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - PI 2-5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1315		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,06		0	
1316		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,02		0	
1317		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
1318		Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,03		0	
1319		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
1320		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,06		0	
1321		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,10		0	
1322		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,14		0	
1323		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,18		0	
1324		Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,05		0	
1325		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,26		0	
1326		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,03		0	
1327		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02		0	
1328		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,04		0	
1329		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1330		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,08		0	
1331		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1332		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie haute	0,03		0	
1333		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1334		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,01		0	
1335		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01		0	
1336		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,02		0	
1337		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1338		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 2	0,09		0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - PI 2-6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1339		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1340		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,02		0	
1341		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,01		0	
1342		Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,06		0	
1343		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
1344		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 2	0,07		0	
1345		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03		0	
1346		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,01		0	
1347		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,05		0	
1348		Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,09		0	
1349		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,13		0	
1350		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (Ht > 1m)	0,03		0	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
1351		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04		0	
1352	partie haute				0,05		0		
1353		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
1354	partie haute				0,03		0		
1355		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07		0	
1356	partie haute				0,02		0		
1357		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1358	partie haute				0,06		0		
1359		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03		0	
1360	partie haute				0,01		0		
1361		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1362	mesure 2				0,07		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Bâtiment A 2ème étage - PI 2-7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/cm ²) / constat visuel	Nature et état de dégradation	Classement UD	Observations
-		Sol	-	Parquet	Non mesurée			NM	Absence de revêtement
1363		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
1364	mesure 2				0,06		0		
1365		Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,08		0	
1366	partie haute (Ht > 1m)				0,02		0		
1367		Embrasure	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,07		0	
1368	mesure 2				0,09		0		
1369		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1370	mesure 2				0,05		0		
1371		Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,09		0	
1372	partie haute (Ht > 1m)				0,13		0		
1373		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (Ht < 1m)	0,17		0	
1374	partie haute (Ht > 1m)				0,21		0		
1375		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05		0	
1376	partie haute				0,06		0		
1377		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
1378	partie haute				0,07		0		
1379		Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,09		0	
1380	partie haute				0,02		0		
1381		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08		0	
1382	partie haute				0,09		0		
1383		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06		0	
1384	partie haute				0,01		0		
1385		éléments de Fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	0,01		0	
1386	mesure 2				0,04		0		

Nombre d'unités de diagnostic : 13

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

Analyses chimiques du laboratoire :

N°	Pièce	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Valeur (mg/g) / constat visuel	Nature de la dégradation Etat de dégradation
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

2. RECOMMANDATIONS AU PROPRIETAIRE

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

3. SITUATIONS DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE ET DE DEGRADATION DU BATI

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

4. TRANSMISSION DU CONSTAT A L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

VII. CONSTATATIONS DIVERSES

Néant

VIII. OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

- Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

- Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

IX. DATE ET SIGNATURE

Visite effectuée le 18/03/2024

Etat rédigé à 35706 RENNES CEDEX 7

le 23/05/2024

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 17/03/2025).

Auteur du Constat : Maelle DUVAL



ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

	Planche de repérage technique
	N° planche : 1/1
	Nom du plan : Bat A-2ème Etage
	<u>Entreprise réalisant le repérage :</u> SOCOTEC Diagnostic Rennes 318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642 35706 RENNES CEDEX 7
	<u>Adresse du bien :</u> Bâtiment A 4, place St Melaine 35000 RENNES
	<u>Informations relatives au rapport du repérage :</u> Réf. du rapport : 2403CBRRE - B15990000001329 Rédacteur : Maelle DUVAL Date : 23/05/2024
<u>Commentaires :</u> 	

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions


- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 5276 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Madame DUVAL Maëlle

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 23/01/2020 - Date d'expiration : 22/01/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 23/01/2020 - Date d'expiration : 22/01/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 09/07/2019 - Date d'expiration : 08/07/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 08/01/2020 - Date d'expiration : 07/01/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 08/01/2020 - Date d'expiration : 07/01/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 24/01/2020.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

sofrac
ACCREDITATION
N° 4 522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.SOFRAC.FR

CPE DIFR 11 rev14

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orius.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**

Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France

